



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Салехард, ул. Республики, дом 28, тел. 8(34922) 3-22-99, e-mail: cod-yanao@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Новый Уренгой
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

(ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Северная коммунальная зона, д. 13, тел. (3494) 28-11-88 ond.nur@mail.ru)
(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

г. Новый Уренгой
(место)

« 10 » марта 20 21 года
(дата)

17 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 31

По адресу/адресам: 629303, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный,
д. 7, корп. 3
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора г. Новый Уренгой
по пожарному надзору – начальника ОНДиПР по МО г. Новый Уренгой
майора внутренней службы Кулишова В.А. от 10.02.2021 № 31
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Объекта защиты: здания детского сада, эксплуатацию которого осуществляет юридическое лицо -
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Звездочка» (ОГРН-
1028900629097, ИНН 8904031991). Объект категории чрезвычайно высокого риска (1 класс).
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 26 "	февраля	20 21	г. с	___ час.	___ мин.	до	___ час.	___ мин.	Продолжительность	___
" 01 "	марта	20 21	г. с	___ час.	___ мин.	до	___ час.	___ мин.	Продолжительность	___
" 09 "	марта	20 21	г. с	___ час.	___ мин.	до	___ час.	___ мин.	Продолжительность	___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному
образованию г. Новый Уренгой управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку
ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Звездочка» М.С. Пацевич 26.02.2021 в 15 час. 00 мин. _____.

Уведомление о проведении плановой выездной проверки от 10.02.2021 № 154-2-6-30, направлено отделом
надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию г. Новый Уренгой
посредством электронной связи на адрес электронной почты в сети Интернет E – mail:
ZvezdochkaDS@nur.yanao.ru. Указанное уведомление было получено 11.02.2021 о чем свидетельствует

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку: Главный государственный инспектор г. Новый Уренгой по пожарному надзору - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Новый Уренгой Кулишов Виктор Анатольевич

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку); в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций, указывается (фамилии, имена, отчества (в случае если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звездочка» М.С. Пацевич (приказ департамента образования Администрации г. Новый Уренгой от 07.10.2019 № 264-л/с «О назначении Пацевича М.С.»; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.02.2021 № ЮЭ9965-21-49934781), а также ответственный за противопожарную безопасность и соблюдение противопожарного режима (приказ муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звездочка» от 31.08.2020 № 107 «О назначении ответственного за пожарную безопасность») специалист по охране труда Аджикурманова А.А.

((фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Сведения о результатах проверки:

В ходе проведения проверки установлено, что согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 02.11.2020 правообладателем объекта недвижимости с кадастровым номером 89:11:050103:258 на праве оперативного управления является юридическое лицо – муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка».

Согласно приказа департамента недвижимости муниципального образования г. Новый Уренгой от 04.05.2009 № 205 «О разделении объекта недвижимости и передаче муниципального имущества» следует, что объект недвижимости здание муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Звездочка» разделен на объекты:

- часть здания: Детский сад поз. 104 «Звездочка», общей площадью 4543,9 м², балансовой стоимостью 62 4753 273,74 руб.;

- часть здания: Детский сад поз. 104 «Звездочка», общей площадью 279,1 м², балансовой стоимостью 3 836 067,85 руб.

При этом объект: часть здания: Детский сад поз. 104 «Звездочка», общей площадью 279,1 м², балансовой стоимостью 3 836 067,85 руб. передан муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования Клуб физической подготовки «Олимп».

Согласно выписки из реестра муниципального имущества от 09.03.2021 правообладателем муниципального имущества часть здания: Детский сад поз. 104 «Звездочка», общей площадью 279,1 м², балансовой стоимостью 3 836 067,85 руб. на праве оперативного управления является юридическое лицо – муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта».

Здание общественное. Согласно технического паспорта, построено в 1990 году.

Описание конструктивных элементов здания:

- фундамент – ж/б сваи;
- стены и их наружная отделка – ж/б плиты;
- перегородки – ж/б панели;
- перекрытия – ж/б плиты;

Характеристика объекта защиты согласно сведений, представленных в декларации пожарной безопасности:

- степень огнестойкости – II;
- класс конструктивной пожарной опасности – С0;
- класс функциональной пожарной опасности – Ф1.1;
- высота здания 5,95 м;
- площадь этажа в пределах пожарного отсека – 3461,9 м² (учитывая наличие лестницы 2-го типа, соединяющей 1-й и 2-й этажи здания, а также то, что открытая лестница не отделена от примыкающих коридоров перегородкой 1-ого типа или альтернативными решениями – противопожарными шторами, дренчерными завесами и др. площадь этажа в пределах пожарного отсека определена путем суммирования площадей 1-ого и 2-го этажа здания). Указанная площадь не превышает допустимый показатель для общественных

зданий при указанных характеристиках объекта защиты по степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности (4000 м²).

- объем здания 16222,0 м³;
- количество этажей 2 / подвал.

Перечень и тип систем противопожарной защиты объекта защиты:

На объекте защиты установлена система автоматической пожарной сигнализации, включающая в себя два прибора приемно-контрольных охранно-пожарных «Сигнал-20М» и «Гранит-24», извещатели пожарные «ИП 212-ЗСУ», извещатели пожарные ручные «ИПР-ЗСУ», а также источники резервного питания.

Предусмотрено дублирование сигналов систем пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны (ПЦН) Lonta Optima, модель передатчика и антенны установленной на объекте: объектовый прибор «Альтоника» со встроенным радиопередатчиком «Риф Стринг RS-202ТР».

Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-его типа на базе прибора Рупор-200.

Согласно муниципального контракта от 29.12.2020 № 0190300010820000755 муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального хозяйства», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Гарибовой Юлии Игоревны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика», именуемого в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Беркутовой Аллы Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона от 18.12.2020 № 0190300010820000755 Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по техническому обслуживанию и непредвиденному ремонту автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) и системы оповещения людей при пожаре на объектах муниципальной собственности (далее - Услуги), согласно Техническому заданию (Приложение № 1). Дата начала оказания услуг: с момента заключения Контракта (но не ранее 01.01.2021), дата окончания оказания услуг: 31.12.2021. Согласно выписки из электронного сервиса «Реестр лицензий МЧС России» опубликованного в сети Интернет (https://www.mchs.gov.ru/licence_register_print/8284) закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» имеет лицензию МЧС России от 11.06.2013 № 8-Б/02600 для осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений включающих в себя следующие виды работ: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов; монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах; выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

Объект защиты оборудован внутренним противопожарным водопроводом с минимальным расходом воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с на одну струю. Для пропуска противопожарного расхода воды обводная линия у счетчиков холодной воды оборудована задвижкой с электроприводом. Открытие задвижки предусмотрено автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, при этом кнопки установлены только на 1 этаже здания.

Согласно муниципального контракта от 28.12.2020 № 0190300010820000739 муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального хозяйства», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Гарибовой Юлии Игоревны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Миваг», именуемого в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Пенъевского Дмитрия Вячеславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона от 28.12.2020 № 0190300010820000739 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать виды услуг в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2). Дата начала оказания услуг – с момента заключения Контракта (но не ранее 01.01.2021), дата окончания оказания услуг 31.12.2021. Согласно Технического задания на оказание услуг (Приложение № 2) комплексное техническое и аварийное обслуживание инженерной инфраструктуры объектов муниципальной собственности включает в себя обслуживание системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к которой относится комплекс сетей внутреннего противопожарного водопровода. Согласно выписки из электронного сервиса «Реестр лицензий МЧС России» опубликованного в сети Интернет (https://www.mchs.gov.ru/licence_register_print/8284) общество с ограниченной ответственностью «Миваг» не имеет лицензию МЧС России для осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений включающей в себя монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. При этом техническое обслуживание систем противопожарной защиты предусмотрено субисполнителем - обществом с ограниченной ответственностью «Спецсервис» на основании договора на техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной

безопасности объектов муниципальной и федеральной собственности от 11.01.2021 № 002, заключенным между обществом с ограниченной ответственностью «Миваг», в лице директора Пеньевского Дмитрия Вячеславовича, действующего на основании Устава с одной стороны обществом с ограниченной ответственностью «Спецсервис», в лице директора Добрынина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны. Общество с ограниченной ответственностью «Спецсервис» имеет лицензию МЧС России от 26.07.2012 № 4-Б/00352 на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений включающие в себя: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах; выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

Наружное противопожарное водоснабжение объекта защиты предусмотрено от двух подземных пожарных гидрантов, расположенных на общегородской водопроводной сети диаметром 150 мм, (ПГ-21, ПГ-22), находящиеся в радиусе 200 м при заборе воды насосами пожарных автомобилей. Согласно акта произведенного осмотра технического состояния водопроводов с пуском воды через пожарные гидранты от 01.09.2020 пожарные гидранты № 21 и № 22 находятся в исправном состоянии, и водоотдача составляет 32 л/с. Проверка проведена 01.09.2020 начальником СВХ Дымочкиным Д.А. и бригадиром НС-3 в/п Магомедовым А.З.

Согласно предоставленной информации о наполняемости групп и списка сотрудников (письма МАДОУ «ДС «Звездочка» от 01.03.2021 №№ 79, 80) в здании детского сада по состоянию на 01.03.2021 предусмотрено нахождение 376 людей из которых 306 дети и 70 человек персонала.

В соответствии с приказом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звездочка» от 31.08.2020 № 107 «О назначении ответственного за пожарную безопасность» - ответственным за противопожарную безопасность и соблюдение противопожарного режима на объекте защиты назначен специалист по охране труда Аджикурманова А.А.

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звездочка» М.С. Пацевич, а также должностное лицо ответственное за пожарную безопасность на объекте защиты специалист по охране труда Аджикурманова А.А. прошли обучение пожарно-техническому минимуму согласно должностных обязанностей (удостоверение от 22.10.2019 № 402 выдано Частным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Нижевартовский центр охраны труда»; удостоверение от 26.03.2018 № 1486 № 1432/ПТМ выдано обществом с ограниченной ответственностью «Национальная академия современных технологий»).

В ходе проведенного обследования объекта защиты установлены нарушения следующих требований пожарной безопасности:

1. Наружные стены лестничных клеток (по техническому паспорту №№ V, XVI) не имеют световых проемов на уровне 2-го этажа с площадью остекления не менее 1,2 м (фактически в лестничных клетках (по техническому паспорту №№ V и XVI на уровне 2-го этажа световые проемы закрыты вспомогательными помещениями (кабинетами) – в нарушении ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.11, п. 4.21 СНиП 2.01.02-85*;

2. Ширина лестничных маршей лестничных клеток (по техническому паспорту №№ V, VI, XI, XVI) составляет менее 1,2 м (фактически ширина лестничных маршей в свету при подъеме с 1-ого на 2-й этаж составляет: 1,12 и 1,18 м соответственно для ЛК № V; 1,13 и 1,14 м соответственно для ЛК № VI; 1,13 и 1,14 м соответственно для ЛК № XI; 1,15 для центральной ЛК № XVI) – в нарушении ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пп. а) п. 4.21 СНиП II-Л.2-72*;

3. Ширина лестничных площадок лестничных клеток и лестницы 2-ого типа (по техническому паспорту №№ V, VI, VIII, XI) менее требуемой ширины лестничных маршей (фактически ширина лестничных площадок при подъеме с 1-ого на 2-й этаж в свету составляет: 1,03 и 1,18 м соответственно для ЛК № V; 1,13 для ЛК № VI; 1,10 для лестницы 2-ого типа № VIII; 1,00 м для ЛК № XI;) - в нарушении ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.22 СНиП II-Л.2-72*;

4. Ширина коридоров 1-ого и 2-ого этажей составляет менее 1,4 м (фактически на отдельных участках составляет 1,3 м в свету - в нарушении ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 3.36 СНиП II-Л.3-71;

5. Помещение музыкального зала, расположенное на 2 этаже, а также помещение спортивного зала, расположенное на 1 этаже здания, не имеют второго эвакуационного выхода - в нарушении ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3* СНиП 2.01.02-85*;

6. Ширина выходов из помещений составляет менее 0,8 м - в нарушении ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*;

7. Ширина выходов из лестничных клеток (по техническому паспорту №№ VI, XI) наружу, составляет менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршу лестницы (1,2 м м) (фактически ширина выхода из ЛК № VI составляет 1,11 м; ширина выхода из ЛК № XI составляет 0,70 м (вторая створка не открывается ввиду

промерзания) - в нарушении ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.15 СНиП 2.01.02-85*;

8. Лестничные клетки (по техническому паспорту №№ V, XVI) не имеют выхода непосредственно наружу - в нарушении ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 3.31 СНиП 2.08.02-85;

9. Из коридоров 1-ого и 2-го этажа без естественного проветривания при пожаре отсутствует не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции - в нарушении ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 2.16 СНиП 2.08.02-85.

В ходе проведения проверки в целях обоснования имеющихся нарушений требований пожарной безопасности капитального характера заведующим муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звездочка» М.С. Пацевичем предоставлен отчет по результатам расчета величин индивидуального пожарного риска № P021-020-89.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и **пожарный риск не превышает допустимых значений**, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и **нормативными документами по пожарной безопасности**.

Исходя из вышеизложенных условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленной законодательством (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») на объект защиты: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звездочка» подготовлен отчет по оценке пожарного риска. Расчет выполнил эксперт Осипов А.Е. (квалификационное удостоверение должностного лица, аттестованного на осуществление деятельности в области независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) от 23.09.2019 № 37-0003).

В выводе об условиях соответствия (несоответствия) объекта защиты требованиям пожарной безопасности изложено, что по результатам проведенного расчета величина индивидуального пожарного риска на объекте защиты составляет $1,17 \times 10^{-7}$ 1/год. Не превышает 10^{-6} (допустимый риск, установленный ст. 79 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Таким образом, установлено, что пожарная безопасность объекта защиты (здания муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад «Звездочка»), расположенного по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, д. 7 корпус 3 обеспечена соблюдением требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ и допустимым значением величины индивидуального пожарного риска при выполнении комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности указанных в Разделе 7, а именно:

1. Высоту эвакуационного выхода из лестничной клетки VI, согласно техническому паспорту (площадь 17,9 м²), непосредственно наружу довести до значения не менее 1,9 м (фактически высота 1,8);

2. Ширину эвакуационного выхода из бассейна на 2 этаже в помещение умывальной, ведущей в общий коридор, довести до значения не менее 0,7 м в свету (фактическая ширина 0,57 м).

Руководствуясь п. 63 приказа МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 N 45228) (далее – Административный регламент), при проведении плановой, выездной проверки должностным лицом органа ГПН, проверено соответствие исходных данных, применяемых в расчете, фактическим данным, соответствие требованиям, установленным Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска на объект защиты, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска», а также мероприятия, включенные в перечень мер, разработанных по результату расчета пожарного риска

В ходе проверки установлено, что комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности предложенный в расчете пожарного риска, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности - не выполнен, кроме того на объекте защиты имеются нарушения требований пожарной безопасности изложенные в нормативных документах по пожарной безопасности предъявляющие требования к системам противопожарной защиты здания (АУПС и СОУЭ) не позволяющие применять выбранные в расчете коэффициенты, а именно $K_{обн, i}$, а также $K_{СОУЭ, i}$.

В соответствии с вышеизложенным ОНДиПР по МО г. Новый Уренгой вынесено решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на указанном объекте защиты.

При этом, в ходе проведения проверки были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или)	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на
-------	--	--	---

		нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	2.	3.	4.
1.	Наружные стены лестничных клеток (по техническому паспорту №№ V, XVI) не имеют световых проемов на уровне 2-го этажа с площадью остекления не менее 1,2 м (фактически в лестничных клетках (по техническому паспорту №№ V и XVI на уровне 2-го этажа световые проемы закрыты вспомогательными помещениями (кабинетами) или не выполнен комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (Раздел 7 отчета по результатам расчета величин индивидуального пожарного риска № P021-020-89)	ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.11, п. 4.21 СНиП 2.01.02-85*	МАДОУ «ДС «Звездочка»
2.	Ширина лестничных маршей лестничных клеток (по техническому паспорту №№ V, VI, XI, XVI) составляет менее 1,2 м (фактически ширина лестничных маршей в свету при подъеме с 1-ого на 2-й этаж составляет: 1,12 и 1,18 м соответственно для ЛК № V; 1,13 и 1,14 м соответственно для ЛК № VI; 1,13 и 1,14 м соответственно для ЛК № XI; 1,15 для центральной ЛК № XVI) или не выполнен комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (Раздел 7 отчета по результатам расчета величин индивидуального пожарного риска № P021-020-89)	ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пп. а) п. 4.21 СНиП II-Л.2-72*	МАДОУ «ДС «Звездочка»
3.	Ширина лестничных площадок лестничных клеток и лестницы 2-ого типа (по техническому паспорту №№ V, VI, VIII, XI) менее требуемой ширины лестничных маршей (фактически ширина лестничных площадок при подъеме с 1-ого на 2-й этаж в свету составляет: 1,03 и 1,18 м соответственно для ЛК № V; 1,13 для ЛК № VI; 1,10 для лестницы 2-ого типа № VIII; 1,00 м для ЛК № XI) или не выполнен комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (Раздел 7 отчета по результатам расчета величин индивидуального пожарного риска № P021-020-89)	ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.22 СНиП II-Л.2-72*	МАДОУ «ДС «Звездочка»
4.	Ширина коридоров 1-ого и 2-ого этажей составляет менее 1,4 м (фактически на отдельных участках составляет 1,3 м в свету или не выполнен комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (Раздел 7 отчета по результатам расчета величин индивидуального пожарного риска № P021-020-89)	ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 3.36 СНиП II-Л.3-71	МАДОУ «ДС «Звездочка»
5.	Помещение музыкального зала, расположенное на 2 этаже, а также помещение спортивного зала, расположенное на 1 этаже здания, не имеют второго эвакуационного выхода или не выполнен комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (Раздел 7 отчета по результатам расчета величин индивидуального пожарного риска № P021-020-89)	ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3* СНиП 2.01.02-85*	МАДОУ «ДС «Звездочка»
6.	Ширина выходов из помещений составляет менее 0,8	ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89	МАДОУ

	м или не выполнен комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (Раздел 7 отчета по результатам расчета величин индивидуального пожарного риска № P021-020-89)	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*	«ДС «Звездочка»
7.	Ширина выходов из лестничных клеток (по техническому паспорту №№ VI, XI) наружу, составляет менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршруту лестницы (1,2 м м) (фактически ширина выхода из ЛК № VI составляет 1,11 м; ширина выхода из ЛК № XI составляет 0,70 м (вторая створка не открывается ввиду промерзания) или не выполнен комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (Раздел 7 отчета по результатам расчета величин индивидуального пожарного риска № P021-020-89)	ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.15 СНиП 2.01.02-85*	МАДОУ «ДС «Звездочка»
8.	Лестничные клетки (по техническому паспорту №№ V, XVI) не имеют выхода непосредственно наружу или не выполнен комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (Раздел 7 отчета по результатам расчета величин индивидуального пожарного риска № P021-020-89)	ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 3.31 СНиП 2.08.02-85	МАДОУ «ДС «Звездочка»
9.	Из коридоров 1-ого и 2-го этажа без естественного проветривания при пожаре отсутствует не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции или не выполнен комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (Раздел 7 отчета по результатам расчета величин индивидуального пожарного риска № P021-020-89)	ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 2.16 СНиП 2.08.02-85	МАДОУ «ДС «Звездочка»
10.	Не предоставлены согласованные специальные программы пожарно-технического минимума для обучения мерам пожарной безопасности непосредственно в организации	Пункт 3 Правил противопожарного режима, п. 6, п. 40 приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645	МАДОУ «ДС «Звездочка»
11.	Не предоставлены материалы определяющие порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума на объекте защиты	Пункт 3 Правил противопожарного режима, п. 6 МЧС России от 12.12.2007 № 645	МАДОУ «ДС «Звездочка»
12.	Не предоставлены документы подтверждающие проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты	Пункт 9 Правил противопожарного режима	МАДОУ «ДС «Звездочка»
13.	На объекте защиты не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»	Пункт 11 Правил противопожарного режима	МАДОУ «ДС «Звездочка»
14.	В вентиляционной на 1-м этаже (левое крыло) допускается эксплуатация серверного оборудования	пп. б) п. 16 Правил противопожарного режима	МАДОУ «ДС «Звездочка»
15.	На дверях подвалов, в которых не предусмотрено постоянное пребывание людей, отсутствует информация о месте хранения ключей	п. 18 Правил противопожарного режима	МАДОУ «ДС «Звездочка»
16.	Не предоставлены документы подтверждающие проведение 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности, информация в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует	п. 30 Правил противопожарного режима	МАДОУ «ДС «Звездочка»

17.	Не предоставлены материалы подтверждающие проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре, информация в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует	п. 42 Правил противопожарного режима	МАДОУ «ДС «Звездочка»
18.	В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует информация о проверке внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в части водоотдачи. Открытие задвижки предусмотрено автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, при этом кнопки установлены только на 1 этаже здания.	п. 48 Правил противопожарного режима, п. 11.7* СНиП 2.04.01-85	МАДОУ «ДС «Звездочка»
19.	Отсутствуют указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 Правил противопожарного режима	МАДОУ «ДС «Звездочка»
20.	В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует информация о укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, и проведенной перекатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год)	п. 50 Правил противопожарного режима	МАДОУ «ДС «Звездочка»
21.	В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует информация о проведении проверок работоспособности задвижки с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленной на обводной линии водомерных устройств	п. 52 Правил противопожарного режима	МАДОУ «ДС «Звездочка»
22.	В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ) по техническому обслуживанию	п. 54 Правил противопожарного режима	МАДОУ «ДС «Звездочка»
23.	Не предоставлен регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации	п. 54 Правил противопожарного режима	МАДОУ «ДС «Звездочка»
24.	Пожарный пост не обеспечен инструкцией о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты	п. 56 Правил противопожарного режима	МАДОУ «ДС «Звездочка»
25.	В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует информация по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	п. 60 Правил противопожарного режима	МАДОУ «ДС «Звездочка»
26.	Система СОУЭ объекта защиты не обеспечена специальным текстом оповещения, без содержания слов, способных вызвать панику, фактически текст оповещения СОУЭ в здании «... Внимание в помещении где Вы находитесь произошел пожар...».	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; примечание к п. 1 таблицы № 2 СП 3.13130.2009, примечание к п. 6 таблицы № 2 НПБ 104-03	МАДОУ «ДС «Звездочка»
27.	Звуковые сигналы СОУЭ в спальнях помещений не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 70 дБА (фактически составляет 48 дБА).	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3 СП 3.13130.2009; п. 3.16 НПБ 104-03	МАДОУ «ДС «Звездочка»

28.	Соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности (фактически при отсоединении проводов оповещения и знаков эвакуационного освещения прибор Рупор-200 не сигнализирует о неисправности)	п. 3.4 СП 3.13130.2009; ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 3.9 НПБ 104-03	МАДОУ «ДС «Звездочка»
29.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) выполнены с применением не пожаростойких проводов (сертификаты подтверждающие соответствие проводов участвующих в системе пожарной автоматики не предоставлены) фактически используются кабели КСПВ (на 1 этаже), а также телефонные линии (на 2 этаже)	ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	МАДОУ «ДС «Звездочка»
30.	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	п. 71 Правил противопожарного режима	МАДОУ «ДС «Звездочка»

~~— выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~

~~— выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний):~~

~~— нарушений не выявлено:~~

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска от 10.03.2021, предписание от 10.03.2021 № 31/1/1

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Новый Уренгой майор внутренней службы

(подпись)

В.А. Кулишов

« 10 » август 20 21 г.

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАДОУ «ДС «Звездочка»

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 10 » 03 20 21 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Пацевич Михаил Сергеевич

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022